



OKS 621

Разрушитель ржавчины и льда

Неразрушающий демонтаж схватившихся или заржавевших элементов машин. Разрушение слоев ржавчины за счет охлаждения до -40°C . Проникновение масла в микротрещины. Быстродействующий очиститель ржавчины для промышленности, мастерских и хобби.

Области применения	Свойства/разрешения	Состав
		Светлый цвет Минеральное масло Растворитель
Указания по применению		
Перед применением удалить грубые загрязнения. Перед применением встряхнуть банку. Распылить с расстояния 10-15 см и оставить для воздействия на 1-2 мин. При необходимости повторить процесс. Рабочие температуры: -10°C -> $+40^{\circ}\text{C}$.		